



定点写真

撮影場所：W棟屋上中央全景

防水工事：屋上断熱材敷込状況

撮影日
2022年7月11日

八戸工業高専(上野平)混住型
学生寮新営その他工事




定点写真

撮影場所：W棟屋上南側全景

防水工事：屋上断熱材敷込状況

撮影日
2022年7月11日

八戸工業高専(上野平)混住型
学生寮新営その他工事



定点写真

撮影場所：W棟屋上北側全景

防水工事：屋上断熱材敷込状況

撮影日
2022年7月11日

八戸工業高専(上野平)混住型
学生寮新営その他工事



定点写真

撮影場所：工事敷地内北西全景

防水工事：屋上断熱材敷込状況

撮影日
2022年7月11日

八戸工業高専(上野平)混住型
学生寮新営その他工事



定点写真

撮影場所：工事敷地内南西全景

防水工事：屋上断熱材敷込状況

撮影日
2022年7月11日

八戸工業高専(上野平)混住型
学生寮新営その他工事



定点写真

撮影場所：工事敷地内南東全景

防水工事：屋上断熱材敷込状況

撮影日
2022年7月11日

八戸工業高専(上野平)混住型
学生寮新営その他工事

