



位置: 3F 交流スペース
撮影日: 令和3年10月27日
金属工事: 壁LGS下地組



位置: 3F 水廻り室
撮影日: 令和3年10月27日
金属工事: 壁LGS下地組



位置: 2F 交流スペース
撮影日: 令和3年10月27日



位置: 2F 水廻り室
撮影日: 令和3年10月27日
木工事: 木製建具枠取付



位置: 1F 交流スペース
撮影日: 令和3年10月27日



位置: 1F 水廻り室
撮影日: 令和3年10月27日



位置: 1F 管理人室
撮影日: 令和3年10月27日

位置:
撮影日:

余 白

位置:
撮影日:

余 白



位置: 3F 交流スペース
撮影日: 令和3年10月28日
電気工事: 壁内配管



位置: 3F 水廻り室
撮影日: 令和3年10月28日
電気工事: 壁内配管



位置: 2F 交流スペース
撮影日: 令和3年10月28日
金属工事: 天井LGS下地組



位置: 2F 水廻り室
撮影日: 令和3年10月28日



位置: 1F 交流スペース
撮影日: 令和3年10月28日



位置: 1F 水廻り室
撮影日: 令和3年10月28日



位置: 1F 管理人室
撮影日: 令和3年10月28日

位置:
撮影日:

余 白

位置:
撮影日:

余 白