



位置: 3F 交流スペース  
撮影日: 令和3年11月2日  
内装工事: 壁ボード張り



位置: 3F 水廻り室  
撮影日: 令和3年11月2日  
仕上ユニット工事: 鋼製床工事



位置: 2F 交流スペース  
撮影日: 令和3年11月2日



位置: 2F 水廻り室  
撮影日: 令和3年11月2日  
内装工事: 壁ボード張



位置: 1F 交流スペース  
撮影日: 令和3年11月2日



位置: 1F 水廻り室  
撮影日: 令和3年11月2日  
塗装工事: 壁ボード下地処理



位置: 1F 管理人室  
撮影日: 令和3年11月2日

位置:  
撮影日:

余 白

位置:  
撮影日:

余 白