



位置: 3F 交流スペース
撮影日: 令和3年11月4日
金属工事:天井LGS下地



位置: 3F 水廻り室
撮影日: 令和3年11月4日
電気工事:配線工事



位置: 2F 交流スペース
撮影日: 令和3年11月4日
内装工事:天井ホト*張



位置: 2F 水廻り室
撮影日: 令和3年11月4日
塗装工事: 壁ボード下地処理



位置: 1F 交流スペース
撮影日: 令和3年11月4日
内装工事: 壁ボード下地処理



位置: 1F 水廻り室
撮影日: 令和3年11月4日
塗装工事: 壁ボード下地処理



位置: 1F 管理人室
撮影日: 令和3年11月4日
塗装工事: 壁ボード下地処理

位置:
撮影日:

余 白

位置:
撮影日:

余 白