



位置: 3F 交流スペース
撮影日: 令和3年11月9日



位置: 3F 水廻り室
撮影日: 令和3年11月9日



位置: 2F 交流スペース
撮影日: 令和3年11月9日
塗装工事: 木枠塗装



位置: 2F 水廻り室
撮影日: 令和3年11月9日
塗装工事: 壁下地処理



位置: 1F 交流スペース
撮影日: 令和3年11月9日
内装工事: クロス下地処理



位置: 1F 水廻り室
撮影日: 令和3年11月9日
塗装工事: 壁ボード下地処理、塗装



位置: 1F 管理人室
撮影日: 令和3年11月9日
塗装工事: 木枠・壁塗装

位置:
撮影日:

余 白

位置:
撮影日:

余 白