



位置: 3F 交流スペース
撮影日: 令和3年11月25日
内装工事: クロス下地処理
塗装工事: 塗装



位置: 3F 水廻り室
撮影日: 令和3年11月25日
内装工事: クロス下地処理
塗装工事: 塗装



位置: 2F 交流スペース
撮影日: 令和3年11月25日
内装工事: クロス張り



位置: 2F 水廻り室
撮影日: 令和3年11月25日
内装工事: クロス張り
塗装工事: 塗装



位置: 1F 交流スペース
撮影日: 令和3年11月25日
内装工事: 床長尺塩ビシート張り
建具工事: 木製建具釣込み



位置: 1F 水廻り室
撮影日: 令和3年11月25日
内装工事: 床長尺塩ビシート張り



位置: 1F 管理人室
撮影日: 令和3年11月25日
内装工事: 床長尺塩ビシート張り

位置:
撮影日:

余 白

位置:
撮影日:

余 白