



位置: 3F 交流スペース  
撮影日: 令和3年12月6日  
内装工事: 床長尺塩ビシート張り



位置: 3F 水廻り室  
撮影日: 令和3年12月6日  
内装工事: 床長尺塩ビシート張り



位置: 2F 交流スペース  
撮影日: 令和3年12月6日  
建具工事: 木製建具吊込み



位置: 2F 水廻り室  
撮影日: 令和3年12月6日  
建具工事: 木製建具吊込み



位置: 1F 交流スペース  
撮影日: 令和3年12月6日



位置: 1F 水廻り室  
撮影日: 令和3年12月6日  
設備工事: 配管保温



位置: 1F 管理人室  
撮影日: 令和3年12月6日  
設備工事: 配管保温

位置:  
撮影日:

余 白

位置:  
撮影日:

余 白